

## RTV-2 SF-Silikone

### **Wie bekomme ich den Grat weg, der beim Gießen einer mehrteiligen Form entsteht? Mit einem Messer abschneiden sieht nicht professionell aus. Kann man das Silikon polieren oder anders nachbearbeiten ?**

Grundsätzlich sollte man einen sauberen und gratfreien Stoß anstreben. Einen minimalen Spalt kann man z.B mit Vaseline überbrücken, indem man die Flächen der mehrteiligen Gussform, die sich berühren, mit einem dünnen Vaselinefilm bedeckt: beim Zusammenklappen verschießt diese Schicht den Spalt.

Ist man aber bereits in der Situation, dass der Grat auf dem Formstück schon vorhanden ist, so kann man diesen mit einem scharfen Messer oder Skalpell, welches man beim Schneiden ölt, relativ sauber wegschneiden. Das ergibt einen sehr sauberen Schnitt ohne Ausfransungen. Alternativ kann man die Stelle auch schleifen - es verändert aber die Oberflächenstruktur und ist weitaus sichtbarer als ein sauberer Schnitt.

Eindeutige ID: #1056

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support

Letzte Änderung: 2017-10-16 10:58