Beispiele und Anleitungen

Haptisch anspruchsvolle Oberflächen für anspruchsvolle Produkte gestalten

Um ein anspruchsvolles Produkt aus einem der <u>Silikone der SF-Reihe</u> zu gestalten, ist die Wahl der richtigen Härte nur der erste Punkt, ein Gegenstand soll sich auch "edel" anfühlen. In den meisten Fällen erreicht man das, indem die Oberfläche rau gestaltet wird. Bei einem Guss auf einer glatten Oberfläche (Glas, poliertes Metall) bekommt das Silikon eine glatte, glänzende Oberfläche, was für viele Anwendungen nicht von Vorteil ist. Eine raue Oberfläche erreicht man z.B durch das Sandstrahlen einer Gussform aus Metall evtl. auch Kunststoff. Eine Gussform aus <u>Gips</u> (je nach Sorte) bietet oft von sich aus diesen Effekt. Diese raue Oberfläche fühlt sich edler an und zieht weniger Staub oder Fusseln an.

Eindeutige ID: #1043

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support Letzte Änderung: 2017-10-16 11:22