

# Technik

## Wie wird die Härte von Silikonem ermittelt?

Zur Härtemessung wird ein Gerät namens Durometer verwendet. Beim Anlegen der Fläche auf die zu messende Oberfläche wird die Nadel in das Objekt hineingedrückt und das Messergebnis auf der Skala angezeigt.



Eindeutige ID: #1028

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support

Letzte Änderung: 2017-10-16 11:24