

Alginate

Wie hitzebeständig ist eine Gussform aus Alginate?

Der Hitze ausgesetzt, trocknet die Gussform aus Alginate aus und fängt an zu schrumpfen oder sich zu verformen. Dasselbe passiert auch bei einer längeren Lagerung einer Gussform aus Alginate. Um die Form länger zu erhalten, empfiehlt es sich, diese so feucht wie möglich zu lagern.

Eindeutige ID: #1004

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support

Letzte Änderung: 2014-03-07 18:27